


参考図 1 天明大火以降の二条城

『重要文化財二条城調査工事報告書』図 6.1.3 文政京都市震 (1830) における二条城での被害状況 を基に作成した。
 なお、番所等の位置比定は、『大工頭中井家文書』『御城之図』(谷直樹編『大工頭中井家建築指図』思文閣出版、2003年)の記載を基にした。



参考図2 現在の元離宮二条城